
GIF animado.


Jeep Consulta de Defeitos
keep distance
Ano
Mês
Semana
Descrição
Chassis
Tesis
CIS LOOKUP
Workplace
Data
Todos
MODELO
226
611
675
Turno
1º Turno
2º Turno
3º Turno
Gate
FINAL JOG...
Quant. por Description
GUARN. SUPERIOR DA PORTA ...
0,11 Mi
GUARN. SUPERIOR DA PORTA ...
0,07 Mi
D71PA710 - PESTANA EXTERN. ...
0,03 Mi
D71YA110 - FRISO EXTERNO T...
0,03 Mi
D85YR110 - PARA-LAMA DIAN...
0,02 Mi
Quant. por Anomalias
GJ - JOGO I...
GD - PERFIL ...
11 Mil
9 Mil
15 Mil
11 Mil
21 Mil
14 Mil
Atualizado em: 23/11/2020 07:52:18
VINÍCIO ARAÚJO
vinicio94@icloud.com



VINÍCIO ARAÚJO
vinicio94@icloud.com
VINÍCIO ARAÚJO
vinicio94@icloud.com

Homepage da dashboard completa, com links para acessar páginas específicas.

FOLLOW UP QVS - TRIM

STELLANTIS

Jeep

MÊS
Todos

SEMANA
WK - 11

DATA
Seleções múltipl...

MODELO
Todos

2.828
TOTAL CONTROLADO


883
TOTAL IN

605
TOTAL OUT

IN

OUT

FTC TRIM_ IN / OUT




VINÍCIO ARAÚJO
vinicio94@icloud.com
VINÍCIO ARAÚJO
vinicio94@icloud.com


DESCRIÇÃO OUT	%
CENTRAL/NO REDE CONTROLE MOTOR; FA	8,54%
CONECTOR CENTRALINA VÃƒO MOTOR; FALTA DE MONTAGEM; ÃšNICO	6,50%
PARA SOL; FALTA MONTAGEM; SX	0,39%
KO - Rastr. Alternador	0,36%
TL1 - Obj. Suporte Antena	0,34%
T1 - Rastreabilidade Teto Solar	0,30%
FIX TRAV FRONTAL OFF ROAD SUP KO	0,24%
T1 - FixaÃ§Ã£o Barra Porta Tudo Direi	0,22%
KO - TUBULAÃ‡ÃƒO DESGASEIFICAÃ‡ÃƒO IMP. ARREF.	0,21%
Rastr. Chicote Post. Suplementar	0,19%
CHICOTE TAMPA PORTA-MALA; FALTA MON	0,17%
Total	**21,39%**

GESTÃO ELEIÇÃO DA CIPA


APURAÇÃO




STATUS




STATUS POR ÁREA/UTE



STATUS POR TURNO



STATUS POR LOCAL DE VOTAÇÃO



VINÍCIO ARAÚJO
vinicio94@icloud.com
VINÍCIO ARAÚJO
vinicio94@icloud.com

31/03/2022 10:10:28

FONTE : SHAREPOINT